

1 / 7.4
1а / 2.6
1б / 9.3
2 / 2.6
3 / 1.1
4 / 1.7
5 / 23.0
6 / 23.8
7 / 6.7
8 / 4.2
9 / 3.1
10 / 13.6
10а / 4.9
11а / 4.4
11б / 11.4
23 / 4.3
26 / 27.0
27 / 7.0
28 / 1.7
29 / 1.2
30 / 4.7
31 / 1.1
32 / 1.1
33 / 1.3
34 / 7.7
35 / 14.0
36 / 14.1
37 / 37.5
38 / 18.7
41 / 40,6
43 / 3.0
h = 2.57
10,70