УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
департамента городского
хозяйства администрации
городского округа Тольятти

_____ Д.А.Поздняков
подпись Ф.И.О.
«29» сентября 2026 г.

Акт обследования аварийных деревьев № 43

лесных насаждений Тольяттинского лесничества (городские леса)
Самарской области (субъект РФ)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Васильевское		49	9

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ

№ дер	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Мероприятия	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N-53.44977 E-49.57285	Вяз	21	56	2,33	Аварийное сырорастущее дерево, дерево со структурными изъянами (сухобочина), имеет наклон более 10° в сторону здания, сооружения (забор), грунтовой дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.	Рубка аварийного дерева	2026-2027
2	N-53.44980 E-49.57294	Вяз	7	52	0,66	Аварийное сухостойное дерево, имеет наклон более 10° в сторону здания, сооружения (забор), грунтовой дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.	Рубка аварийного дерева	2026-2027
3	N-53.44985 E-49.57326	Клен	17	24	0,35	Аварийное сырорастущее дерево, имеет наклон более 10° в сторону сооружения (забор), грунтовой дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.	Рубка аварийного дерева	2026-2027

4	N-53.44985 E-49.57322	Клен	17	24	0,35	Аварийное сырорастущее дерево, имеет наклон более 10° в сторону сооружения (забор), грунтовой дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.	Рубка аварийного дерева	2026-2027
5	N-53.44990 E-49.57342	Клен	18	28	0,50	Аварийное сырорастущее дерево, имеет наклон более 10° в сторону сооружения (забор), грунтовой дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.	Рубка аварийного дерева	2026-2027
6	N-53.44992 E-49.57357	Вяз	19	32	0,687	Аварийное сырорастущее дерево, дерево со структурными изъянами (сухобочина), имеет наклон более 10° в сторону сооружения (забор), грунтовой дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.	Рубка аварийного дерева	2026-2027
7	N-53.45004 E-49.57389	Вяз	15,5	20	0,227	Аварийное сырорастущее дерево, имеет наклон более 10° в сторону сооружения (забор), грунтовой дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.	Рубка аварийного дерева	2026-2027
8	N-53.45009 E-49.57394	Вяз	15,5	20	0,227	Аварийное сырорастущее дерево, имеет наклон более 10° в сторону сооружения (забор), грунтовой дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.	Рубка аварийного дерева	2026-2027
9	N-53.45008 E-49.57405	Вяз	17	24	0,35	Аварийное сырорастущее дерево, дерево со структурными изъянами (сухобочина), имеет наклон более 10° в сторону сооружения (забор), грунтовой дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и	Рубка аварийного дерева	2026-2027

						причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.		
10	N-53.45008 E-49.57406	Вяз	17	24	0,35	Аварийное сырорастущее дерево, имеет наклон более 10° в сторону сооружения (забор), грунтовой дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.	Рубка аварийного дерева	2026-2027
11	N-53.45024 E-49.57427	Вяз	20	36	0,894	Аварийное усыхающее дерево, имеет наклон более 10° в сторону сооружения (забор), грунтовой дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.	Рубка аварийного дерева	2026-2027
12	N-53.45019 E-49.57441	Вяз	12,5	12	0,06	Аварийное усыхающее дерево, имеет наклон более 10° в сторону сооружения (забор), грунтовой дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.	Рубка аварийного дерева	2026-2027
13	N-53.45037 E-49.57490	Вяз	20	36	0,894	Аварийное усыхающее дерево, имеет наклон более 10° в сторону сооружения (забор), грунтовой дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.	Рубка аварийного дерева	2026-2027
14	N-53.44971 E-49.57274	Тополь	22	88	7,44	Аварийное сырорастущее дерево, дерево со структурными изъянами (сухобочина, морозобойная трещина), имеет наклон более 10° в сторону сооружения (забор), грунтовой дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.	Рубка аварийного дерева	2026-2027
15	N-53.44948 E-49.56997	Вяз	19	32	0,687	Аварийное сухостойное дерево, имеет наклон более 10° в сторону асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети.	Рубка аварийного дерева	2026-2027

						При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.		
16	N-53.44948 E-49.56989	Тополь	9	24	0,20	Аварийное сырорастущее дерево, имеет наклон более 10° в сторону сооружения (забор), асфальтированной дороги общего пользования, дорожно-тропиночной сети. При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.	Рубка аварийного дерева	2026-2027

Заключение:

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: требуется своевременное проведение мероприятия по уборке аварийно-опасного дерева, угрожающего падению на здание, сооружение (забор), асфальтированную и грунтовую дорогу общего пользования, дорожно-тропиночную сеть.

При ветровых нагрузках существует угроза падения всего дерева или его части и причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридическим лицам.

Приложения:

1. Материалы фотофиксации (приложение № 1 к акту обследования аварийных деревьев) на 32 л. в 1 экз.;

2. Дефектная ведомость на выполнение работ по уборке аварийного дерева № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 (квартал 49 выдел 9) на 16 л. в 1 экз.

Исполнитель работ по проведению обследования:

Лесничий
МКУ «Тольяттинское лесничество» Челухин Д.В.
должность, Ф.И.О. _____ подпись

Мастер леса
МКУ «Тольяттинское лесничество» Изюменко А.В.
должность, Ф.И.О. _____ подпись

И.о.директора
МКУ «Тольяттинское лесничество» Безбородов С.В.
должность, Ф.И.О. _____ подпись

Дата составления документа 21.09.2026 г. Телефон 8(8482) 70-50-80

Приложение № 1
к акту обследования

Материалы фотофиксации
квартал 49 выдел 9 Васильевское участковое лесничество



Фото №1.


Captured with Conota Camera for work
дерево 1
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 1
16.09.2026 10:33
53.44984, 49.57293
ЮВ

Фото №2.


Captured with Conota
Camera for work
2
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 2
16.09.2026 10:33
53.44980, 49.57294
Ю

Фото № 3



Captured with Conota
Camera for work
дерево 2
2
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 2
16.09.2026 10:34
53.44982, 49.57294
ЮВ

Фото № 4


Conota
Camera for work
3
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 3
16.09.2026 10:36
53.44985, 49.57326
ЮВ

Фото № 5


Captured with Conota
Camera for work
дерево 3
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 3
16.09.2026 10:37
53.44985, 49.57317
ЮВ

Фото № 6


Captured with Conota Camera for work
4
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 4
16.09.2026 10:38
53.44985, 49.57322
ЮВ

Фото № 7


Captured with Conota
Camera for work
дерево 4
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 4
16.09.2026 10:38
53.44990, 49.57327
Ю

Фото № 8


Captured with Conota
Camera for work
5
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 5
16.09.2026 10:40
53.44990, 49.57342
Ю

Фото № 9



Captured with
Conota
Camera for work
дерево 5
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 5
16.09.2026 10:40
53.44992, 49.57340
Ю

Фото № 10



Captured with Conota
Camera for work
6
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 6
16.09.2026 10:43
53.44992, 49.57357
СВ

Фото № 11


Captured with Conota
Camera for work
дерево 6
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 6
16.09.2026 10:44
53.44981, 49.57361
СВ

Фото № 12


Captured with Conota
Camera for work
7
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 7
16.09.2026 10:46
53.45004, 49.57389
С

Фото № 13



Captured with Conota
Camera for work
дерево 7
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 7
16.09.2026 10:47
53.45001, 49.57386
С

Фото № 14


Captured with Conota Camera for work
8
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 8
16.09.2026 10:49
53.45009, 49.57394
В

Фото № 15



Captured with Conota
Camera for work
дерево 8
8
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 8
16.09.2026 10:49
53.45004, 49.57396
ЮВ

Фото № 16


Conota
Camera for work
9
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 9
16.09.2026 10:52
53.45008, 49.57405
ЮВ

Фото № 17


Captured with
Conota
Camera for work
дерево 9
9
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 9
16.09.2026 10:52
53.45008, 49.57400
ЮВ

Фото № 18


Conota
Camera for work
10
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 10
16.09.2026 10:53
53.45008, 49.57406
ЮВ

Фото № 19


Captured with Conota
Camera for work
дерево 10
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 10
16.09.2026 10:54
53.45007, 49.57396
ЮВ

Фото № 20


Captured with Conota
Camera for work
11
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 11
16.09.2026 11:00
53.45024, 49.57427
В

Фото № 21



Captured with Conota
Camera for work
дерево 11
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 11
16.09.2026 11:01
53.45013, 49.57440
С

Фото № 22


Captured with Conota
Camera for work
12
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 12
16.09.2026 11:02
53.45019, 49.57441
В

Фото № 23



Captured with Conota
Camera for work
дерево 12
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 12
16.09.2026 11:04
53.45013, 49.57455
С

Фото № 24


Captured with Conota Camera for work
13
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 13
16.09.2026 11:06
53.45037, 49.57490
ЮВ

Фото № 25


Conota
Camera for work
дерево 13
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 13
16.09.2026 11:07
53.45034, 49.57503
3

Фото № 26


Conota
Camera for work
14
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 14
16.09.2026 11:12
53.44971, 49.57274
СЗ

Фото № 27



Conota
Camera for work
дерево 14
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 14
16.09.2026 11:14
53.44966, 49.57279
ЮЗ

Фото № 28


Conota
Camera for work
15
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 15
16.09.2026 11:29
53.44948, 49.56997
З

Фото № 29



дерево 15
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 15
16.09.2026 11:30
53.44943, 49.57004
СЗ

Фото № 30


Conota
Camera for work
16
Тольяттинское Лесничество
квартал 49 выдел 9 дерево 16
16.09.2026 11:31
53.44948, 49.56989
З

Фото № 31



Фото № 32

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Лесничий
МКУ «Тольяттинское лесничество» Челухин Д.В.
(должность, Ф.И.О.)

подпись

Мастер леса
МКУ «Тольяттинское лесничество» Изюменко А.В.
(должность, Ф.И.О.)

подпись